

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Özet Bilgi

Yeni Farin Silosu Hasarı Nedeniyle Döner Fırın Duruşu Hakkında

Faaliyetlerin Kismen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Faaliyetlerin Kismen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Yeni Farin Silosu Hasarı Nedeniyle Döner Fırın Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Fabrikamızda 01.04.2019 tarihinde Yeni Farin Silosunda meydana gelen hasar nedeniyle Döner Fırının tahmini iki ay süre ile durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Farin silosunda meydana gelen hasardan dolayı duruşa geçilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	01.04.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Yıllık Klinker üretiminde %13 oranında azalma
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Klinker ihracatında dönemsel kayma olacaktır.
Kismen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Yıllık klinker üretiminde %13 oranında azalışa karşılık çimento iç piyasa satışını eski fırın hattında üretilen klinker ile karşılayabilecektir. Ancak iki aylık duruş nedeniyle klinker ihracatında dönemsel kayma olacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	Çimento üretimi için klinker ihtiyacı eski fırından karşılanacak olup, çimento üretiminde ve satışında olumsuz bir etki olmayacaktır. Ancak klinker ihracatında ise bu süreçte dönemsel kayma olacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Yeni farin silosunda yapılacak bakım onarım işlemlerinin tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	01.06.2019
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Yeni farin silosunda yapılacak bakım onarım işlemleri sonucunda Döner Fırın faaliyete geçecektir.
Açıklamalar	

Fabrikamızın yeni farin silosu hasarı nedeniyle , döner fırın tahmini 01.06.2019 tarihine kadar durdurulmuştur. Çimento üretimi için klinker ihtiyacı eski fırından karşılanacak olup, çimento üretiminde ve satışında olumsuz bir etki olmayacaktır. Ancak klinker ihracatında ise bu süreçte dönemsel kayma olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.