

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Özet Bilgi

Revizyon Nedeniyle Döner Fırın Duruşu Hakkında

Faaliyetlerin Kismen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Faaliyetlerin Kismen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Döner Fırın Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın'ın revizyon çalışmaları için durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Revizyon nedeniyle Döner Fırın da duruşa geçilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	13.01.2017 tarih 537 nolu Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	15.01.2017
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	Yıllık Klinker üretiminde %19 oranında azalma
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	Yoktur.
Kismen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	Yıllık klinker üretiminde %19 oranında azalışa karşılık , klinker ihtiyacı oluşması durumunda Bağlı Ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' den temin edilecektir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	Çimento üretiminde muhtemel oluşacak klinker açığı bağlı ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' den alınacak olup, çimento üretim ve satışı da olumsuz bir etki olmayacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	Döner Fırın da yapılacak planlı revizyon işlerinin tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	22.03.2017
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	Yapılacak revizyon çalışmaları sonucunda Döner Fırın 'ın daha verimli çalışması sağlanacaktır.
Açıklamalar	

Fabrikamızın Döner Fırın hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, döner fırın 22 Mart 2017 tarihine kadar durdurulmuştur. Duruş nedeniyle çimento üretim ve satışında gerekli klinker stok açığı oluşması durumunda bağlı ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' den temin edilecek olup, çimento üretim ve satışımız bu durumdan etkilenmeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.